AVALIAÇÃO TÉCNICA

OBJETIVO:

Emitir avaliação técnica do motor do veículo Ambulância RENAULT MASTER com placas ITQ 3561, Chassi 93YADC1L6DJ412778, com 114 cv de potênca, combustível Diesel, capacidade de carga de 3 toneladas, com data de aquisição em 18/10/2012, sendo ano de fabricação e modelo 2012/2013, pertencente a Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Itaqui RS, com o intuito de relacionar serviços/peças necessários ao conserto/manutenção do referido motor desse veículo acima mencionado.

INFORMAÇÕES:

Veículo sofre acidente na ponte da BR 472, foi acionado transporte através do guincho para remoção do veículo até o pátio da prefeitura de Itaqui.

Veículo, apartir desse ocorrido, apresentou problemas de funcionamento do motor sendo o mesmo transportado (guincho) até uma oficina mecanica para que o motor fosse aberto (desmontado), só assim tendo a possibilidade de uma avaliação interna da(s) causa (s) e futuros reparos mecânicos necessários para que a unidade volte a funcionar.

RELAÇÃO DE PEÇAS:

01 comando de válvula vw036/109101/c
04 biela motor 707
04 pistao 7765 renault master 2.5 16vs euro III
01 jogo de anel 7610 renault master 2.5
01 bronzina de biela 7611 renault master 2.5
01 bronzina de mancal 7612 renault master 2.5 std
01 jogo de juntas 7613 renault master 2.5 c ret
01 virabrequim 7766 renault master 2.5
01 bomba de óleo 7614 renault master 2.5
08 válvulas de admissão 6524 renault master 1.6 16vs
08 válvulas de escape 6525 renault master 1.6 16vs
16 guias de váulvulas 87
01 bomba dagua 5773 renault 1.8 2.0 8vs 16vs C AR
04 camisas 6268 renault 1.6 8vs R 19
01 adesivo 5626 alta temperatura gray 99G
01 tinta 1898 alta temperatura
01 polia do virabrequim 7767 renault master 2.5

João Antonio Dotta
Engº Industrial Mecânica
CREA-RS: 053258

01 filtro lubrificante 5225 renault
01 filtro de combustivel 5165 reanult
02 óleo lubrificante 1077 de 5 litros BRUTUS AP 15W40

RELAÇÃO DE SERVIÇOS:

- Serviços de retificas
- serviços de desmontagem/montagem do motor
- serviços de elétrica
- serviços de testar e calibrar bicos injetores
- serviços de diagnosticos e reparação eletronicas

João Antonio Dotta
Engº Industrial Mecânica
CREA-RS: 053258